

Comprobante del Servicio 1

SI / No. Se ha realizado:	SI / No. Trabajos adicionales – Cambio de:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servicio de cambio de aceite	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspección	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> con cambio de aceite de motor	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filtro de combustible diésel
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> con trabajos de inspección adicionales	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Aceite del cambio: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Aceite del embrague Haldex
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Comprobación de la estanqueidad y corrosión del sistema de gas natural	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Correa poli-V
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Comprobación del reglaje de los faros	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Cartucho del filtro de aire
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparación recomendada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bolella con sellante para neumáticos
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Petición del cliente (añadese también en la orden de encargo)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: 1261-2618	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Correa dentada
Km: 7.253.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bujías
Factura número: GWP. VRS604	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Servicio realizado por: BARRIOS, S.L.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Garantía de Movilidad de Larga Duración:
B-91161059	
Polg. Pelinones III	
Tel. 956 622 370	
11379 – LOS BARRIOS	
www.lbarrios.com	
Sello del taller especializado	Sello del concesionario Volkswagen
Fechas de los próximos servicios	
Tipo de servicio	Trabajos adicionales
<input type="checkbox"/> Según el indicador de intervalos de servicio
o el (fecha): 12012619.	el (fecha):
o 29.253.	o a los (km):
a los (km):	a los (km):

Documentación de la comprobación de la carrocería




Fig. 3 Representación esquemática. Válida para todos los vehículos y tipos de carrocería.

Su taller especializado marca en la fig. 3 las piezas dañadas con los siguientes símbolos:

- x Arañazo
- Abolladura
- Corrosión
- Δ Impacto de piedra

¿Se han detectado deficiencias?	Si:	<input type="checkbox"/>	No:	<input type="checkbox"/>
	Descripción de las deficiencias:			
Sello del taller especializado				

Comprobante del Servicio 2

SI / No. Se ha realizado:	SI / No. Trabajos adicionales – Cambio de:
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio de cambio de aceite	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspección	<input checked="" type="checkbox"/> Líquido de frenos CHECK
<input checked="" type="checkbox"/> con cambio de aceite de motor	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible diésel
<input type="checkbox"/> con conjunto de trabajos de inspección ampliado	<input type="checkbox"/> Aceite del cambio: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	<input type="checkbox"/> Aceite del embrague Haldex
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación de la estanqueidad y corrosión del sistema de gas natural	<input type="checkbox"/> Correa poli-V
<input type="checkbox"/> Comprobación del reglaje de los faros	<input checked="" type="checkbox"/> Cartucho del filtro de aire
<input type="checkbox"/> Reparación recomendada	<input type="checkbox"/> Botella con sellante para neumáticos
<input type="checkbox"/> Peticion del cliente (añótese también en la orden de encargo)	<input type="checkbox"/> Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: 18/3/2019	<input type="checkbox"/> Correa dentada
Km: 20.400	<input type="checkbox"/> Bujías
Factura número: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio realizado por: ELECTRÓNICA MECANICA SEDENO S.L.	Garantía de Movilidad de Larga Duración:
Piñón Ind. Avda. de los Reyes Milgas Costa, Cif. B 93 06 2 545 T. 951 704 421 Móvil: 661 234 894	Sello del concesionario Volkswagen
Sello del taller especializado	
Fechas de los próximos servicios	Trabajos adicionales
<input type="checkbox"/> Según el indicador de intervalos de servicio
<input type="checkbox"/> el (fecha): 18/3/2021	el (fecha):
<input type="checkbox"/> a los (km): 40.000	<input type="checkbox"/> a los (km):

Documentación de la comprobación de la carrocería




Fig. 4 Representación esquemática. Válida para todos los vehículos y tipos de ca
Su taller especializado marca en la fig. 4 las piezas dañadas con los siguientes si
x Arañazo Abolladura Corrosión **Δ**

¿Se han detectado deficien- clas?		Si: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
Descripción de las deficiencias:			
			Sello del taller

3G0012760SC