


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 08/06/2021 | 224.811 | Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 29/04/2021 | 220.823 | Coste Gestión Autorización Revisiones/220000 Revisión/Revisión 220000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Revisiones/220000 Revisión/Revisión 220000Kms. Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir lámparas Carrocería/Reparaciones en carrocería/Embellecedores Revisiones/Revisión periódica/Sustituir filtro de polen Carrocería/Habitáculo/Sustituir tapas y complementos interiores Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Coste Gestión Autorización Tasa de residuos |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|--|
| 08/10/2020 | 200.760 | Coste Gestión Autorización Revisiones/200000 Revisión/Revisión 200000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Revisiones/200000 Revisión/Revisión 200000Kms. Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir lámparas Carrocería/Reparaciones en carrocería/Embellecedores Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Coste Gestión Autorización Tasa de residuos |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|--|
| 31/08/2020 | 196.528 | Coste Gestión Autorización Motor/Reparación de motor/Sustituir volante de motor Carrocería/Reparaciones en carrocería Motor/Reparación de motor/Sustituir volante de motor Caja de cambios / Transmisión/Sustituir caja de cambios/Sustituir caja de cambios nueva Caja de cambios / Transmisión/Sustituir caja de cambios/Sustituir caja de cambios nueva Motor/Reparación de motor/Sustituir volante de motor Motor/Varios/Sustituir soportes de motor Motor/Varios/Sustituir soportes de motor Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Caja de cambios / Transmisión/Transmisiones delanteras/Sustituir transmisión delantera izquierda Caja de cambios / Transmisión/Transmisiones delanteras/Sustituir transmisión delantera derecha Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería Carrocería/Reparaciones en carrocería Equipo eléctrico/Sistema de arranque/Sustituir motor de arranque nuevo Carrocería/Reparaciones en carrocería Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir |



Andrés Cabello
 Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|-------|------------|---|
| | | aceite Motor/Reparación de motor/Sustituir volante de motor Motor/Reparación de motor/Sustituir volante de motor Carrocería/Reparaciones en carrocería Coste Gestión Autorización |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|--|
| 16/12/2019 | 180.700 | <p>Coste Gestión Autorización</p> <p>Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior</p> <p>Motor/Reparaciones en distribución/Sustituir correa de distribución</p> <p>Motor/Reparaciones en distribución/Correa accesorios</p> <p>Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante</p> <p>Revisiones/180000 Revisión/Revisión 180000Kms.</p> <p>Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite</p> <p>Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire</p> <p>Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite</p> <p>Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible</p> <p>Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite</p> <p>Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite</p> <p>Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite</p> <p>Revisiones/Revisión periódica/Sustituir lámparas</p> <p>Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Faro</p> <p>Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite</p> <p>Revisiones/180000 Revisión/Revisión 180000Kms.</p> |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|--|
| | | Revisiones/180000 Revisión/Revisión 180000Kms. Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Revisiones/180000 Revisión/Revisión 180000Kms. Revisiones/180000 Revisión/Revisión 180000Kms. Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir correa de distribución Motor/Reparaciones en distribución/Sustituir correa de distribución Motor/Reparaciones en distribución/Correa accesorios Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Refrigeración/Bomba de agua/Sustituir bomba de agua Coste Gestión Autorización Tasa de residuos |
| 03/10/2019 | 173.215 | Dirección/Neumáticos/Pinchazo |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 16/08/2019 | 168.410 | Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería Coste Gestión Autorización Coste Gestión Autorización Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería Carrocería/Reparaciones en carrocería |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 14/05/2019 | 160.474 | Coste Gestión Autorización Revisiones/160000 Revisión/Revisión 160000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Revisiones/160000 Revisión/Revisión 160000Kms. Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Coste Gestión Autorización |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 02/04/2019 | 157.860 | Tasa de residuos Coste Gestión Autorización Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas delantero Revisiones/Revisión periódica/Sustituir escobillas del limpia Dirección/Alineación/Geometría completa del vehículo Dirección/Alineación/Convergencia / caída / avance delantero Dirección/Alineación/Convergencia / caída / avance delantero Dirección/Alineación/Convergencia y caída trasera Dirección/Alineación/Geometría completa del vehículo Dirección/Alineación/Geometría completa del vehículo Coste Gestión Autorización Dirección/Alineación/Convergencia / caída / avance delantero Dirección/Alineación/Geometría completa del vehículo |
| 14/01/2019 | 143.521 | Revisiones/Revisión periódica |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|--|
| 31/12/2018 | 140.937 | Coste Gestión Autorización Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Revisiones/140000 Revisión/Revisión 140000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir lámparas Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Faro Revisiones/140000 Revisión/Revisión 140000Kms. Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Coste Gestión Autorización Tasa de residuos |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|--|
| 27/08/2018 | 121.910 | Coste Gestión Autorización Revisiones/120000 Revisión/Revisión 120000Kms. Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Revisiones/120000 Revisión/Revisión 120000Kms. Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Revisiones/120000 Revisión/Revisión 120000Kms. Revisiones/120000 Revisión/Revisión 120000Kms. |



Andrés Cabello
 Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Caja de cambios / Transmisión/RReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Coste Gestión Autorización Tasa de residuos |
|------------|------------|--|
| 30/04/2018 | 99.978 | Coste Gestión Autorización Revisiones/100000 Revisión/Revisión 100000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/100000 Revisión/Revisión 100000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Coste Gestión Autorización Tasa de residuos |



Andrés Cabello
 Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 15/01/2018 | 80.699 | Coste Gestión Autorización Revisiones/80000 Revisión/Revisión 80000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Sustituir lámparas Carrocería/Reparaciones en carrocería/Embellecedores Revisiones/80000 Revisión/Revisión 80000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Coste Gestión Autorización Tasa de residuos |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 22/09/2017 | 61.200 | Coste Gestión Autorización Tasa de residuos Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Caja de cambios / Transmisión/RRReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Caja de cambios / Transmisión/RRReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms. Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Caja de cambios / Transmisión/RRReparar caja de cambios/Renovar/Sustituir aceite |
| 18/08/2017 | 55.963 | Peritacion Mantenimiento/Peritación Mantenimiento |
| 18/08/2017 | 55.963 | Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Alimentación/Depósito de combustible/Reparar depósito de combustible |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|--|
| 19/05/2017 | 40.355 | Coste Gestión Autorización Tasa de residuos Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Revisiones/40000 Revisión/Revisión 40000Kms. Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado |
|------------|------------|---|
| 20/12/2016 | 19.300 | Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/20000 Revisión/Revisión 20000 Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/20000 Revisión/Revisión 20000 Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Tasa de residuos |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO NEUMÁTICOS VEHÍCULO

Madrid, 26 de octubre de 2021

Matrícula: 0161JRP

Modelo: FOCUS 1.5 TDCi E6 120 Trend+ Pow. Sport. 5 Puertas

| Fecha | Kilómetros | Mantenimiento Realizado | Modelo Neum | Descripcion | Cantidad |
|------------|------------|--|---------------------------|-----------------------|----------|
| 08/06/2021 | 224.811 | Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Delanteros y Traseros | Continental 205/55/16 91V | Delanteros y Traseros | 4 |
| 12/12/2018 | 138.023 | Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Reventón | Firestone 205/55/16 91V | Reventón | 1 |
| 09/11/2018 | 132.858 | Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Reventón | Firestone 205/55/16 91V | Reventón | 1 |
| 21/12/2017 | 76.081 | Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Deformación | Firestone 205/55/16 91V | Deformación | 1 |
| | | Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Deformación | Firestone 205/55/16 91V | Deformación | 1 |
| | | Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Deformación | Firestone 205/55/16 91V | Delanteros | 2 |
| | | Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Delanteros | Firestone 205/55/16 91V | | |



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico