



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

Nº **2886227**

Nº de bastidor: WBABP71000JZ02005

Nº de matrícula: 7090CDL

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 02657087/.....

INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Fecha: 16-12-2015 Validez: 16-12-2016 Firma y sello: </p>	<p>Fecha: 14-12-2016 Validez: 14-12-2017 Informe: 17005-19-06084518 Km: 120487</p>	<p>Fecha: 13-12-2017 Validez: 13-12-2018 Informe: 17005-19-061341 Km: 127606</p>
<p>Fecha: 13-12-2018 Validez: 13-12-2019 Informe: 17003-18-060052 Km: 138204</p>	<p>Fecha: 13-12-2019 Validez: 13-12-2020 Informe: 17003-19-060652 Km: 149571</p>	<p>Fecha: 10-12-2020 Validez: 13-12-2021 Informe: 17003-20-049809 Km: 155.456</p>
<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

MATRÍCULA

<p>Fecha de inspección: 26-11-02 Valdeira hasta/por: 3-1-06 Informe inspección: </p>	<p>Fecha de inspección: 10-12-10 Valdeira hasta/por: 10-12-12 Informe inspección: </p>
<p>Fecha de inspección: 7-12-06 Valdeira hasta/por: 7-12-07 Informe inspección: </p>	<p>Fecha de inspección: 19-03-2015 Valdeira hasta/por: DESEMPARADA Informe inspección: </p>
<p>Fecha de inspección: 21-9-06 Valdeira hasta/por: 21-9-08 Informe inspección: </p>	<p>Fecha de inspección: 26-02-2013 Valdeira hasta/por: 26-02-2014 Informe inspección: </p>
<p>Fecha de inspección: 10-09-10 Valdeira hasta/por: 10-09-10 Informe inspección: </p>	<p>Fecha de inspección: 26-08-11 Valdeira hasta/por: 26-08-11 Informe inspección: </p>
<p>Fecha de inspección: 10-09-10 Valdeira hasta/por: 10-09-10 Informe inspección: </p>	<p>Fecha de inspección: 26-08-11 Valdeira hasta/por: 26-08-11 Informe inspección: </p>