

1324

SEAT NUEVO LEÓN 5p 3G berlina con portón 1.6 TDI 110cv St&Sp 
Style



Brand	Seat
Mileage	153,850 km
Registration date	Nov-14
Registration Number	4361JBB
Paint Color	Dark Grey
Carmaker Color	0C - "Pirineos" Grau
Gear Type	Manual
Energy	Diesel
Power	77 KW
Fiscal Rating	11



Last Maintenance date	
Mileage Last Maintenance	
Description	
Vehicle Identification Number	VSSZZZ5FZFR066175
CO2 Emission	99 g_km

Option(s)	
Equipment Type	Equipment Specification
Metallic paint Navigation system Automatic air-conditioning Rear parking aid Hill-hold assist Cruise control Alloy wheels Other Equipment Park assistant	Pintura metalizada Sistema audio-navegador con touchscreen pantalla en color Aire acondicionado climatronic 2-zonas Ayuda aparcamiento detrás Asistente a la conducción: asistente de subidas Control de crucero (tempomat) Llantas de aleación ligera Paquete cromo Ayuda de aparcamiento

Model	
Model	Leon-2013
Year of	2014
Model year	2

Body	
Number of doors	5
Number of Pax	5
Body Type	Hatchback
Steering left side	Yes

Engine	
Engine Size	1,598 cm3
Power	77 KW
Energy	Diesel
Secondary	Diesel

Transmission	
Gear Type	Manual
Number of	5
4 wheel drive	No



DESCRIPCION DEL VEHICULO

Fecha de Matriculación:	05/11/2014
Marca	SEAT
Tipo	1.6 TDI 110cv St&Sp Style
Modelo	NUEVO LEÓN 5p 3G berlina con portón
Matrícula	4361JBB
Nº de Serie	1002893970

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

FECHA DE LA OPERACIÓN	KM RECORRIDOS HASTA LA FECHA	TALLER	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/07/2015	27733	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Rev.30000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Tapón cárter aceite CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Revisión cada 30.000 kms CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
03/09/2015	30004	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. NTCOS RAFAEL ORTEGA TOLEDO S.L. - TEL: 963675930	CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (FIRESTONE ARD /FIRESTONE ARG) //Llamada taller: Montaje CHG / ITV - Tasas CHG /
30/06/2016	59128	GOOD YEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S. A.LEVANTE MOTOR - TEL: 963134344	CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (FULDA AVD /FULDA AVG) //Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Montaje CHG / Alineación tren del y tra CHG / Montaje CHG / ITV - Tasas CHG /
30/06/2016	59128	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Rev.60000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Filtro antipolen CHG / Tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Pastillas freno dl CHG / Servicio inpección 60000KM CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Ma Llamada taller: Montaje CHG /
01/03/2017	84181	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. TOP-RECAMBIOS, S.L. (PRIMADO REIG) - TEL: 96 366 97 00	
10/04/2017	88859	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Rev.90000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Escobilla dr limpiaparabrisas CHG / Escobilla limpialuna tr CHG / PALANCA FRENO MANO CHG / Tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Escobilla iz limpiaparabrisas CHG / Filtro combus
12/07/2017	98469	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Rep Llamada taller: Mano de obra Mecánica CHG / Lámpara luz diurna dl dr CHG /
01/08/2017	100392	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Rep Llamada taller: Lámpara faro dr CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
04/01/2018	113712	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Rep Llamada taller: Conj buje-rodamiento tr dr CHG / Prueba en Carretera CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
26/01/2018	115232	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Rev.120000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Tapón cárter aceite CHG / Líquido de freno CHG / Servicio inpección 120000KM CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Lámpara faro dr CHG / Aceite de Motor CHG / Filtro



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

28/05/2018	126660	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. TOP- RECAMBIOS, S.L. (PRIMADO REIG) - TEL: 96 366 97 00	de aceite CHG / Mano CHG 4 Pneu(s) Ete(s) (FIRESTONE AVD /FIRESTONE AVG /FIRESTONE ARD /FIRESTONE ARG) //Llamada taller: Montaje CHG / Montaje CHG / Mo Lámpara faro iz/Mano de obra Mecánica
06/08/2018	132995	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	
15/11/2018	126660	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV 4603 - TEL: 961668181	ITV - Tasas/Inspección Técnica
28/12/2018	144121	SEAT MOTOR ESPAÑA S.A. LEVANTE MOTOR - TEL: 963135985	Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Ecotasa/Escobilla dr limpiaparabrisas/Escobilla iz limpiaparabrisas/Escobilla limpialuna tr/Filtro aceite/Filtro antipolen/Líquido lavaparabrisas/Mano de obra Mecánica/Pastillas freno dl/Pastillas freno tr/Serv inspección 4º año/Tapa brazo limpialuna tr

		DATOS GENERALES		DATOS GENERALES				
Matrícula:	4361JBB	Documentos de matriculación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca
Fabricante:	Seat	ITV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DEL IZQ	5 mm	205/55/16/91/V	Firestone
Modelo:	Leon-2013	Libreta de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRAS IZQ	6 mm	205/55/16/91/V	Firestone
Versión:	SEAT NUEVO LEÓN 5p 3G berlina co	Manual de instrucciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DEL IZQ	5 mm	205/55/16/91/V	Firestone
Chasis:	VSSZZZ5FZFR066175	Encendido Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRAS DER	6 mm	205/55/16/91/V	Firestone
Kilometraje:	153850	Baterías en funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca
Fecha de puesta en circulación:	05/11/14	Vehículo rodando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DEL IZQ			
Tipo de carrocería:	Hatchback	Núm llaves	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRAS IZQ			
Motricidad:	Delantera	Núm llaves mando a distancia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DEL IZQ			
Caja de cambios:	MAN 5 VEL				TRAS DER			
Energía:	Diesel				, Núm tapacubos: 0			
Estándar Euro:					Material de socorro Sí No Acceptable Negligencia			
					Rueda de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de combustible:	75 %							
Núm puertas:	5							
Núm asientos:	5							
Núm reposacabezas:	5							
Color carrocería:	Antracita							
Tipo de pintura:	Metálico							
Color interior:	Negro							

DEL= delantera TRAS= trasera IZQ= izquierda DER= derecha			EQUIPAMIENTOS INTERIORES			
Nº	Ubicación del daño	Naturaleza	Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	GPS Gran pantalla color	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Carrocería	Preparación pintura	Almacenaje del GPS	<input checked="" type="checkbox"/>	Climatizador autom.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Parachoques Tras	Rayado	Lunas eléctricas DEL	HD	Regulador de velocidad	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Interior	Sucio	Ordenador de abord	<input checked="" type="checkbox"/>	Volante de cuero	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Aleta Delant IZ	Abolladuras	Volante multifunciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja de maletero	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Llanta Alu DEL IZ	Rayado	Reposabrazos central DEL	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Puerta Delant IZ	Abolladuras				
7	Puerta Tras IZ	Abolladuras				
8	Moqueta De Suelo Del IZ	Dañado				
9	Aleta Tras IZ	Abolladuras				
10	Guarnic Tapa Tras	Rayado				
11	Guarnic Int Frontal Tras	Rayado				
12	Puerta maletero Tras	Rayado				
13	Aleta Tras DR	Abolladuras				
14	Puerta Tras DR	Rayado				
15	Puerta Delant DR	Rayado				
16	Aleta Delant DR	Abolladuras				
17	Pantalla Combinada Instr	Dañado				
			EQUIPAMIENTOS EXTERIORES			
			Radar parking TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN		DIRECCIÓN ALMACÉN	Arrendatario		Depositario	
30/04/19 Arval España C/ La nube 5 00000 Spain						
Peritaje con estado mecánico y bajos por confirmar; así como estado definitivo después de lavado						
El garage esta interesado por la compra del vehículo: Sí No						
Firma Experto	EVG	Firmante	ARVAL	Firma	Firma	ARVAL
30/04/2019 23:00:15	(Perito)	30/04/2019 23:00:31	(Signatario autorizado)		30/04/2019 23:00:23	(Distribuidor)
						