


Fecha 4. MARZO 2013
 Datos del vehículo KZA So Renta
 Km. 80067




Apellidos: ECCLESTON Nombre: ANNE
 Dirección: FUENTE DEL CONDO 81
 Vehículo: KZA
 Modl. So Renta
 Matrícula: 8849 DVV
 Chasis: KNEJC521555435616
 No Motor: TEL0 D--04CB

| Intervención | Revisión | Cambio | Intervención | Revisión | Cambio |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ACEITE MOTOR | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BUJIAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO AIRE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CABLES BUJIA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO ACEITE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SISTEMA INYECCION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO COMBUSTIBLE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EMISION DE GASES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO HABITACULO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CORREAS Accesorios | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACEITE, cambio, diferencial, servo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CORREA DISTRIBUCION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LIQUIDO DE FRENSOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AIRE ACONDICIONADO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LIMPIAPARABRISAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CIRCUITO REFRIGERACION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAJINETES RUEDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ANTICONGELANTE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRANSMISION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BATERIA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DIRECCION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MECANICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EMBRAGUE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AMORTIGUADORES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FAROS Y SEÑALIZACION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PASTILLAS/MORRAZAS FRENO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ATENUADOR/ARRANQUE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DISCOS/TAMBORES FRENO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAAPA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMA ESCAPE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PINTURA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Observaciones: ACEITE Repsol 15/40

Próxima Revisión:
 Fecha 95067
 Km. 95067

Fecha 6-8-13
 Datos del vehículo Sorento
 Km. 42.512




| Intervención | Revisión | Cambio | Intervención | Revisión | Cambio |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACEITE MOTOR | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BUJÍAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO AIRE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CABLES BUJÍA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO ACEITE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SISTEMA INYECCIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO COMBUSTIBLE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | EMISIÓN DE GASES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO HABITÁCULO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CORREAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ACEITE, cambio, diferencial, servo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CORREA DISTRIBUCIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LÍQUIDO DE FRENSOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AIRE ACONDICIONADO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LIMPIAPARRISAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CIRCUITO REFRIGERACIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LÍQUIDO LIMPIAPARRISAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAJINETES RUEDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ANTICONGELANTE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRANSMISIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BATERÍA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DIRECCIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NEUMÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EMBRAGUE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AMORTIGUADORES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FAROS Y SEÑALIZACIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PASTILLAS/AMORAZAS FRENO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ALTERNADOR/ARRANQUE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DISCOS/TAMBORES FRENO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CHAPA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMA ESCAPE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PINTURA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observaciones: 15.01/140

Próxima Revisión:
 Fecha
 Km.

Fecha 25-3-2014
 Datos del vehículo Sorento
 Km. 108.990



| Intervención | Revisión | Cambio | Intervención | Revisión | Cambio |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACEITE MOTOR | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BUJÍAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO AIRE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CABLES BUJÍA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO ACEITE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SISTEMA INYECCIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO COMBUSTIBLE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EMISIÓN DE GASES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO HABITÁCULO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CORREAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ACEITE, cambio, diferencial, servo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CORREA DISTRIBUCIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LÍQUIDO DE FRENSOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AIRE ACONDICIONADO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LIMPIAPARRISAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CIRCUITO REFRIGERACIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LÍQUIDO LIMPIAPARRISAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAJINETES RUEDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ANTICONGELANTE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRANSMISIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BATERÍA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DIRECCIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NEUMÁTICOS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EMBRAGUE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AMORTIGUADORES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FAROS Y SEÑALIZACIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PASTILLAS/AMORAZAS FRENO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ALTERNADOR/ARRANQUE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DISCOS/TAMBORES FRENO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CHAPA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMA ESCAPE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PINTURA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observaciones: 15.01/140

Próxima Revisión:
 Fecha 123.000
 Km.

