

### Vehicle details

### Equipment List

### Reports & Documents

Registration Number	3752-JHC
Manufacturer	FIAT
Model	PANDA
Type	1.3 75cv Diesel4x4 E5+
First Registration	23/07/2015
Parking Lot Number	Z3816
Mileage	258 147 Km
Number of Doors	5
Number of Seats	4
Colour	Blanco
Body Type	HA -BERLINA CON PORTON
Fuel Type	Diesel
Cylinder Capacity	1248
Horse Power	75 HP
Engine Capacity	47 kW
Transmission Type	MANUAL
Number of Gears	5
VIN Number	ZFA31200003513876
Object Number	4603054

Supplied by  
**LeasePlan**



### Vehicle Comments

[View Inspection Report](#)

### Vehicle Location



## HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO

<b>MATRÍCULA</b>	3752-JHC
<b>BASTIDOR</b>	ZFA31200003513876
<b>MODELO</b>	FIAT PANDA 1.3 75cv Diesel4x4 E5+
<b>FECHA DE MATRICULACION</b>	2015-07

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

16/12/2015	20.450	RELLENO DE ACEITE REVISION
------------	--------	-------------------------------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

19/04/2016	40.612	BOMBILLAS REVISION
------------	--------	-----------------------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

23/08/2016	61.387	CARROCERIA LIQUIDOS VARIOS REVISION
------------	--------	---

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

09/11/2016	70.998	ACEITE MOTOR
------------	--------	--------------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

25/01/2017	82.004	CARROCERIA PASTILLAS DELANTERAS REVISION ZAPATAS/PASTILLAS TRASERAS
------------	--------	--

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

28/04/2017	93.172	BOMBILLAS ILUMINACION
------------	--------	--------------------------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

08/06/2017	96.667	ILUMINACION
------------	--------	-------------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

13/07/2017	102.512	CARROCERIA REVISION
------------	---------	------------------------

## HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
28/11/2017	119.165	BOMBILLAS
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
		LIQUIDOS VARIOS
28/12/2017	122.180	MECANICA REVISION TACO MOTOR
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
08/02/2018	128.498	BOMBILLAS
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
23/05/2018	142.610	REVISION
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
23/07/2018	150.191	BUJIAS/CALENTADORES
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
21/09/2018	156.823	BOMBILLAS
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
21/11/2018	164.012	MECANICA REVISION
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
06/02/2019	173.923	BATERIA
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
05/04/2019	181.582	BOMBILLAS
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
		BUJIAS/CALENTADORES
18/04/2019	183.304	MECANICA REVISION
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
		AMORTIGUADORES TRAS
14/06/2019	190.495	BOMBILLAS PASTILLAS DELANTERAS ZAPATAS/PASTILLAS TRASERAS
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
10/07/2019	193.521	BOMBILLAS



## HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

21/08/2019	199.147	BOMBA DE EMBRAGUE EMBRAGUE LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDOS VARIOS
------------	---------	---

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

01/10/2019	203.496	MECANICA REVISION
------------	---------	----------------------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

19/11/2019	210.419	BOMBILLAS
------------	---------	-----------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

29/01/2020	220.369	BOMBILLAS MECANICA REVISION
------------	---------	-----------------------------------

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
-------	------------	-------------

01/06/2020	240.144	BOMBILLAS MECANICA REVISION
------------	---------	-----------------------------------