

SEAT IBIZA ST 1.6 TDI 90CV STYLE ESTATE 1070 HYR (MOTORCADE STOCK NO MC1672)



239,467Kms



29/07/2014



90 BHP



DIESEL



MANUAL



109 g/km



OPTIONS

Extras Accessories:
Bluetooth + 2 additional speakers
Metallic paint
Replacement wheel normal size
Alloy Wheels

Total options price : 1893,00 €

EQUIPMENTS

Type of vehicle tourism
Bodywork Estate
Colour Blue polo
No. of doors 5
Power 90 BHP
Cilindrada 1.598 cm 3
Fuel Diesel
Date of 1st Reg 07/29/2014
Kms 214,880
Reg Number 1070HYR
V.I.N. Number VSSZZZ8JZFR016395

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

DIRECT FROM ALD AUTOMOTIVE TO

{ Motorcade Stock No MC1672}

Contacte con nosotros

Motorcade Cars SL
Km 2.2 Camino Viejo De Coin Mijas 29649
952 666 116 or 665 960 064
motorcadespain@gmail.com
www.motorcadespain.com

PRICE
€5.995,00

Comprobantes de servicio

		SI	NO		
Servicio Larga Duración:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servicio en función del tiempo o del kilometraje		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servicio de cambio de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inspección		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sin cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Con cambio de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trabajos adicionales		SI	NO	SI	NO
Filtro de polvo y polen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Embrague HALDEX (aceite)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de gas y tubos flexibles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bujías	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de gas líquido (filtro de papel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Correa dentada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha: 16-01-15 1186

Km: 29360

Factura número:

Reparación recomendada:

Servicio realizado por:

 **Automóviles Bango**
 8-27302959
 Políg. de Xove Parc. 45
 27877 XOVE (Lugo)
 Tel.: 982 572 305
 Fax: 982 572 306

Sello del Servicio Técnico

Próximo servicio a realizar:

Fecha: 01-17

Km: 60000

(lo que ocurra antes)

Comprobantes de servicio

		SI	NO		
Servicio Larga Duración:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servicio en función del tiempo o del kilometraje		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servicio de cambio de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inspección		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sin cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Con cambio de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trabajos adicionales		SI	NO	SI	NO
Filtro de polvo y polen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Embrague HALDEX (aceite)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de gas y tubos flexibles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bujías	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de gas líquido (filtro de papel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Correa dentada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha: 29-05-15

Km: 59998

Factura número:

Reparación recomendada:

Servicio realizado por:

 **Automóviles Bango**
 8-27302959
 Políg. de Xove Parc. 45
 27877 XOVE (Lugo)
 Tel.: 982 572 305
 Fax: 982 572 306

Sello del Servicio Técnico

Próximo servicio a realizar:

Fecha: 05-17

Km: 90000

(lo que ocurra antes)

Comprobantes de servicio

		SI	NO		
Servicio Larga Duración:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servicio en función del tiempo o del kilometraje		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servicio de cambio de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inspección		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sin cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Con cambio de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trabajos adicionales		SI	NO	SI	NO
Filtro de polvo y polen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Embrague HALDEX (aceite)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro de gas y tubos flexibles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bujías	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de gas líquido (filtro de papel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Correa dentada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: aceite y filtro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Fecha: 23-10-15

Km: 90314

Factura número:

Reparación recomendada:

Servicio realizado por:

 **Automóviles Bango**
 8-27302959
 Políg. de Xove Parc. 45
 27877 XOVE (Lugo)
 Tel.: 982 572 305
 Fax: 982 572 306

Sello del Servicio Técnico

Próximo servicio a realizar:

Fecha: 10-17

Km: 120000

(lo que ocurra antes)

Aviso

Le recomendamos acudir a un Servicio Oficial SEAT cada vez que tenga que efectuar cualquier tipo de intervención en su vehículo. Un perfecto seguimiento de los Servicios (Aceite, Inspección) en un Servicio Oficial SEAT, podrá repercutir en un mayor valor de su vehículo.

Comprobantes de servicio

		SI	NO
Servicio Larga Duración:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio en función del tiempo o del kilometraje:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio de cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspección		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sin cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trabajos adicionales		SI	NO
Filtro de polvo y polen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ATF	<input type="checkbox"/>
Filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Embrague HALDEX (aceite)	<input type="checkbox"/>
Filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro de gas y tubos flexibles	<input type="checkbox"/>
Bujías	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro de gas líquido (filtro de papel)	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Correa dentada	<input type="checkbox"/>

1186

Fecha: 18-03-16

Km: 120494

Factura número:

Reparación recomendada:

Servicio realizado por:

 **Automóviles Bango**
 8-27302959
 Polig. de Xove Parc. 45
 27877 XOVE (Lugo)
 Tel.: 982 572 305
 Fax: 982 572 306

Sello del Servicio Técnico

Próximo servicio a realizar:

Fecha: 03-18

Km: 150000

(lo que ocurra antes)

Comprobantes de servicio

		SI	NO
Servicio Larga Duración:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio en función del tiempo o del kilometraje:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio de cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspección		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sin cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trabajos adicionales		SI	NO
Filtro de polvo y polen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ATF	<input type="checkbox"/>
Filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Embrague HALDEX (aceite)	<input type="checkbox"/>
Filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro de gas y tubos flexibles	<input type="checkbox"/>
Bujías	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro de gas líquido (filtro de papel)	<input type="checkbox"/>

Fecha: 09-08-16

Km: 150672

Factura número:

Reparación recomendada:

Servicio realizado por:

 **Automóviles Bango**
 8-27302959
 Polig. de Xove Parc. 45
 27877 XOVE (Lugo)
 Tel.: 982 572 305
 Fax: 982 572 306

Sello del Servicio Técnico

Próximo servicio a realizar:

Fecha: 08-18

Km: 180000

Comprobantes de servicio

		SI	NO
Servicio Larga Duración:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio en función del tiempo o del kilometraje:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio de cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspección		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sin cambio de aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con cambio de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trabajos adicionales		SI	NO
Filtro de polvo y polen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ATF	<input type="checkbox"/>
Filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Embrague HALDEX (aceite)	<input type="checkbox"/>
Filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtro de gas y tubos flexibles	<input type="checkbox"/>
Bujías	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro de gas líquido (filtro de papel)	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Correa dentada	<input type="checkbox"/>
DSG®: aceite y filtro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fecha: 24-01-17

Km: 149998

Factura número:

Reparación recomendada:

Servicio realizado por:

 **Automóviles Bango**
 8-27302959
 Polig. de Xove Parc. 45
 27877 XOVE (Lugo)
 Tel.: 982 572 305
 Fax: 982 572 306

Sello del Servicio Técnico

Próximo servicio a realizar:

Fecha: 01-19

Km: 210000

(lo que ocurra antes)

 **Aviso**

Le recomendamos acudir a un Servicio Oficial SEAT cada vez que tenga que efectuar cualquier tipo de intervención en su vehículo. Un perfecto seguimiento de los Servicios (Aceite, Inspección) en un Servicio Oficial SEAT, podrá repercutir en un mayor valor de su vehículo.

INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 24 de mayo de 2018

Matrícula: 1070HYR

Modelo: IBIZA ST 1.6 TDI 90cv Style 5 Puertas



Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
04/07/2017	210.158	Motor/Reparaciones en distribución/Sustituir correa de distribución
Madrid, 24 de mayo de 2018		Revisiones/210000 Revisión/Revisión 210000Kms.
		Revisiones/210000 Revisión/Deferencia
25/01/2017	179.998	Revisiones/180000 Revisión/Revisión 180000Kms.

Fecha: 15-06-17 Kilómetros: 210158

Niveles: rellenados

Aceite Cambio: Diferencial reusado

Aceite Motor: Castrol 5W30

Filtro Aceite: reemplazado

Filtro Aire: 14999999

Filtro Combustible: 14999999

Filtro Polen: 14999999

Bujías: Cal

Correas Distribución: sustituida

Correas Alternador: "

Inyección: "

Anticongelante: sustituido

Líquido de frenos: "

Pastillas Del. bien Tras bien

Cubiertas Del. " Tras "

Proxima Revisión: 240000cdH

FECHA: 16/10/17

KILOMETROS: 222468

FILTRO ACEITE: 222468

FILTRO DIESEL: 222468

FILTRO AIRE: 222468

F. HABITACULO: 222468

OTROS: _____

TIPO ACEITE: LongLife

PROXIMO CAMBIO: 250.000
OR 2 YEARS

www.aldautomotive.e

FECHA: 30/9/2020

KILOMETROS: 234500

FILTRO ACEITE: 234500

FILTRO DIESEL: 234500

FILTRO AIRE: 234500

F. HABITACULO: 234500

OTROS: _____

TIPO ACEITE: LongLife

PROXIMO CAMBIO: 254500